


## Vyjádření k stavu pergol na Jírovcově náměstí v Praze 11

Toto vyjádření se vydává na žádost Úřadu městské části Praha 11 na základě jednání o stavu pergol na sídlištích Jižní město I a Jižní město II.



Při provádění diagnostických prací pro zpracovávání statické posudky těchto konstrukcí, bylo zaznamenáno významné porušení nosných profilů, lokální poruchy podružných profilů, jejich biologické napadení s přerušením prakticky v celém profilu, masivní zatékání do konstrukce spojené se sníženými pevnostními charakteristikami materiálu a především již poměrně významnou deformací celého objektu spočívající v odklonění od svislé osy v řádu několika centimetrů.

**Na základě těchto zjištění byl celkový stav konstrukce vyhodnocen jako havarijní, kdy nelze predikovat, zda vlivem dalšího nebo opakovaného zatěžování klimatickými vlivy, případně jiným náhodným zatěžováním nedojde ke ztrátě stability konstrukce a jejímu kolapsu. Vzhledem k tomu, že jsou tyto konstrukce veřejně přístupné, je nutné neprodleně přijmout opatření, které zamezí případné újmě na zdraví obyvatel.**

Opatření mohou být různého charakteru, jako například účinnému zabránění pohybu osob pod touto konstrukcí, její dočasné podepření jinou konstrukcí, ovšem vzhledem k celkovému stavu všech prvků se doporučuje řízené snesení konstrukce a její vybourání až na úroveň základů.



V Praze, 24.3.2022

Ing. Tomáš Parkan  
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb